

Visite du SGC de Guebwiller
En date du 28 avril 2022
situé au 3 place Lecocq à GUEBWILLER

Accueil par le chef de poste, les présents Olivia Buchon l'assistante de prévention,
Le médecin de prévention Mounir El Mnaouer
Jocelyne Ferrer pour Solidaires, Olivier Cotton pour la CFDT, Mathilde LANG pour FO
et Vincent Geiller pour la CFTC

Invitation par le Chef de poste Mr Christophe Lalagüe direction salle de convivialité ou coin repas
au **2^{ème} étage** pour une sympathique collation.

Un bel espace de convivialité avec un mobilier récupéré suite à l'emménagement de 5 sites, nous y
trouvons 2 tables de 6 chaises, 2 frigos, un lave-vaisselle, une fontaine à eau, 3 microondes, un four
grill, 2 éviers de 1 bac en inox...

Les bacs à eau sont alimentés en eau chaude.

Juste à côté les toilettes :

Le lavabo des toilettes n'est pas alimenté en eau chaude uniquement de l'eau froide ce qui a été
signalé par l'ensemble des agents de l'étage **l'alimentation en eau chaude est nécessaire** pour
l'ensemble des toilettes superposées par étages et qui n'en sont pas pourvues.

Local DDR3

Local 2 agents (3 fauteuils) présence d'un EDR

Sortie de secours conforme

Ascenseur conforme

Bureau recette et comptabilité

2 blocs de tables de 2 fois 3 agents

Le premier celui de la recette est relativement épargné, pas de surcharge de prises.

Le second celui de la comptabilité avec **beaucoup de prises au sol et des prises suspendues dans
le vide** (3 multiprises) plus une goulotte contenant la ligne téléphonique et réseau **l'alimentation
électrique et réseau du bloc sont à revoir**.

3 fenêtres donnent sur le parking et 2 sur la route des mesures anti chaleurs sont demandés.

Un repose pied est demandé par Julie à l'assistante de prévention

Local archives plus enveloppes. Est-il judicieux de stocker autant d'archives au 2ème étage ? Se
pose la question de la résistance du sol à une telle charge. Est-ce qu'une étude avait été faite à ce
sujet ?

ALARME opérationnelle ???

-Pas d'alarme sonore

-Pas d'alarme visuelle

-Pas d'alarme intrusion et pas relié à la télésurveillance

Alarme incendie ???

Trace d'eau **infiltration extérieure au bas d'une fenêtre** intermédiaire entre le 2^{ème} et le 1^{er}
étage dans les escaliers difficiles d'accès.

1^{er} étage

Bureau régie 2 agents à ce jour.

Bureau de l'adjointe

1 gros câble est apparent à côté de l'extincteur qui est enroulé sur lui-même. Personne ne sait à quoi il peut bien servir. Ce bureau est également un espace de repli en cas d'incendie. S'assurer de la bonne isolation au feu du local (mur placo et isolant en laine de????).

Les toilettes

Le lavabo des toilettes n'est pas alimenté en eau chaude uniquement de l'eau froide ce qui a été signalé et relevé par l'ensemble des agents de l'étage **l'alimentation en eau chaude du lavabo des toilettes est nécessaire.**

Bureau de qualité comptable :

Concernant le montage des bureaux de la pièce, il y en a 4 au lieu d'être symétriques 2 sont posés à l'identique 1 personne se plaint de souvent prendre le coin qui est très pointu et souhaite qu'il soit remplacé par un symétrique rapidement.

Une isolation thermique des fenêtres sont demandées.

Problème de vibration en marchant **parfois l'écran s'éteint et ce n'est pas un problème de câblage** d'après l'utilisateur (à faire vérifier).

Salle de réunion et salle de visioconférence

Belle salle avec 26 chaises, 4 armoires de matériel haute, 2 basse et une machine à café de type dosettes.

Un mur végétalisé y est prévu, les membres du CHSCT ne voient pas où il pourrait être installé. Cette remarque a été remontée par les membres du CHSCT à la DDFIP par mail du 29/04/2022.

Bureau dépense (2 journées de télétravail par personne et par semaine en roulement).

2 blocs de 2x3 agents pour lesquels les câbles et multiprises ne sont pas fixés.

La problématique de la chaleur a été évoquée dès le départ et dès les premières visites.

La chaleur par rapport aux fenêtres 3 fenêtres sur parking et 2 sur routes sont évoqués.

Rez de chaussée :

Bureau recouvrement courrier 2 agents

2 fenêtres coté parking non étanches quand il y a du vent le rideau bouge voir de l'eau qui rentre quand il pleut.

Bureau adjointe avec 2 fenêtres en coin. Il y fait déjà chaud alors que nous ne sommes pas en plein été.

Bureau recouvrement forcé (4 places)

3 agents dont le caissier l'après-midi.

En raison de la fermeture au public l'après-midi, les usagers toquent aux fenêtres des bureaux situés au rez-de-chaussée. Les agents demandent à ce que les parties basses des fenêtres soient opacifiées pour ne plus avoir de nuisances.

Une goulotte au sol avec beaucoup de fils qui accroche le tiroir du caisson situé à proximité quand l'ouverture est actionnée.

Au mur à coté un lecteur de chèque

Les toilettes du rez-de-chaussée sont situées dans le hall d'accueil. L'accès y est possible uniquement par badge réservé au personnel. Ces toilettes sont également **sans eau chaude.**

Local informatique les câbles sont apparents (bien souvent ils sont situés dans un espace en verre clos) ici c'est ouvert à côté un ordinateur tout poussiéreux l'endroit est très chaud dépourvu de système de refroidissement est-ce normal ?????

Bureau chef de poste

2 fenêtres donnent sur le parking des films réfléchissants ou stores anti chaleurs sont demandés

Bureau désormais inoccupé suite au départ à la retraite d'un agent situé près de l'entrée du sas sécurisé ou de la porte intérieure sécurisée du poste. Il aurait pu être utilisé pour la réception des usagers du SIP si les agents avaient pu participer au projet en plaçant autrement la cloison avec le digicode au départ.

Accès extérieur handicapé encore en cours de réalisation. A ce jour une personne handicapée ne peut pas être reçu en entretien puisque le box d'accueil n'est pas adapté. La place de stationnement réservée doit également être déplacée afin d'être à côté de l'accès au bâtiment.

Le box d'accueil au public ou sur rdv est muni d'une table avec peu de place pour poser des documents...puis **aucune luminosité extérieure ni aération**. Ce local n'est pas pourvu d'alarme « agression ». Une sensation de claustrophobie peut être ressentie pas les agents et les usagers dans cette pièce.

L'accès à l'ascenseur intérieur non sécurisé depuis le hall d'accueil, bien que tous les accès au SGC se fait par badge, rien n'a été prévu pour l'ascenseur. N'importe qui pourrait s'y introduire et pénétrer ou accéder aux étages.

Accueil/caisse l'espace est très serré avec peu de place.

Un bras d'écran qui se fixe au mur équivalent à ce qui est fait pour la télésurveillance pourrait être installé.

Une tablette pliable 60x50 pourrait être installé sur sa droite afin de lui donner momentanément et occasionnellement de la place pour parfaire certaines tâches de classement.

Le médecin et l'assistante de prévention ont constaté ce manque d'ergonomie. Nous comptons sur leur expertise pour nous guider vers la meilleure solution tout en prenant en compte les besoins de l'agent.

Au sous-sol

Nez de la première marche cassé.

Prévoir une signalétique au haut de la descente d'escalier (sur l'angle du plafond).

2 douches (selon les agents, pas de nettoyage effectué)

Local chauffe-eau

Local valeur inactive

Local archive morte

Local chaufferie

Constat pour l'ensemble du SGC :

Les descentes ou montées d'escalier sont pourvues d'une double rampe.

Nombreux extincteurs présents sur l'ensemble du site.

Défibrillateur situé à l'entrée du personnel.

Trousse de secours présente dans les WC du rez-de-chaussée.

Aucune moquette sur l'ensemble du site.

1 mopieur par étage

Les problèmes d'ambiance thermique dès le printemps ont été évoqués dans chaque bureau du site avec demande de stores anti chaleurs ou film réfléchissant une solution est demandé pour l'ensemble du SGC par l'ensemble des agents présents. Les rideaux installés ont le mérite d'exister mais ne sont pas anti-chaueur. Déjà coté parking on dénombre 20 fenêtres, 6 côté gauche « coté ascenseur », 12 côté droit et 20 à l'avant du bâtiment.

La prestation pour le nettoyage de 7 heures semble insuffisante idem. Le ménage au sol des bureaux est planifié 1 fois par mois. Les agents présents ont signalé que **tout le ménage est insuffisant pour l'ensemble du site.**

Le parking pose problème. Une réservation de places a été évoquée par de nombreux agents mais peu de solutions. La mairie a programmé une signalétique avec quelques places réservées attendant au bâtiment. Néanmoins les agents arrivent à se garer gratuitement aux alentours à moins de 5 minutes de marche.

L'ensemble des agents communiquent entre eux via l'application epoc-portail-tchap (avec salon pour l'ensemble du site ou salon par service...) l'application est également étendue aux télétravailleurs ce qui permet de limiter le risque d'isolement.