

Programme annuel de prévention 2021

N°	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Commentaires
1	CFP de Saint-Girons	SIP SIE de Saint-Girons	Agent des services de proximité	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Forte chaleur à l'intérieur des locaux au 1er étage pendant la période estivale (absence de climatisation à ce niveau).	Aération tôt le matin puis abaissement des volets.	D	projet de rénovation énergétique en cours au titre du plan de relance (isolation thermique par l'extérieur, remplacement des huisseries)	30/11/2022	PPR-BIL	365000	365000	0	Le Projet de rénovation énergétique avec isolation thermique extérieure et remplacement des huisseries s'élève à 365.000 € .
3	Tous sites	tous services	Ensemble des agents	7-7 - Ascenseurs, montecharges, portes et portails automatiques	7-7-1 Risques liés aux défauts de mise en conformité ou de maintenance d'ascenseurs, montecharges, portes et portails automatiques	vérification effective des installations	vérifier l'existence d'un entretien régulier prévu par l'arrêté du 29/12/10 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges	D	maintenance préventive annuelle et contrôle réglementaire annuel (ascenseurs et EPMR) et quinquennaux (ascenseurs) réalisés. les registres doivent être annotés.	01/01/2021	PPR-BIL				maintenance préventive annuelle et contrôle réglementaire annuel (ascenseurs et EPMR) et quinquennaux (ascenseurs) réalisés. les registres doivent être annotés.
4	Trésorerie de Luzenac	Trésoreries	Agent des services de proximité	2-2 - Risques liés à l'amiante	2-2-2 Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de l'amiante (MCA)	Présence d'amiante à surveiller local cuisine	aucune	D	contrôle effectué en 2018 (RAS) Prochain contrôle à faire en septembre 2021	30/09/2021	PPR-BIL	300	300	0	contrôle effectué en 2018 (RAS) Prochain contrôle à faire en septembre 2021. Mais la mairie va récupérer les locaux d'ici la fin de l'année.
5	tous sites	tous services	Ensemble des agents	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	Télétravail au domicile sur écran pouvant exposer à de la fatigue visuelle et des gênes posturales	- dotation en PC neufs et remplacement progressifs des Tiny, dotation de doubles écrans pour certains agents, mis à disposition de fauteuils	B	Compléter les achats de fauteuils effectués par la Direction	31/12/2021	PPR-BIL	2580			coût unitaire fauteuil 131€. Voir en mesure complémentaire achat de portable 17 voir 22p
6	Trésorerie Ax-les-Termes	Trésoreries	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	La multiplication des tâches avec l'impossibilité de les prioriser entraîne une pression insupportable répercutée sur toute la chaîne d'exécution, du responsable d'unité à l'agent qui l'exécute: tout est urgent, impression d'être noyé, risque de burn out	formation aux risques psycho sociaux	B	formation aux risques psycho sociaux	31/12/2021	PPR-RH-Formation				
7	Trésorerie Ax-les-Termes	Trésoreries	Ensemble des agents	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-4 Les rapports sociaux et relations de travail	difficulté de construire un travail d'équipe et d'instaurer un esprit d'équipe quand un des membres inexpérimenté dans le métier est très régulièrement absent :report de la charge de travail sur les membres restants, impossibilité d'augmenter les compétences de la personne absente et de l'impliquer dans les objectifs professionnels, développement d'un sentiment d'injustice et de frustration: situation conflictuelle à terme à envisager	attribution de l'EDR	B	soutien de l'EDR	03/06/2021	PPR-PGP				

Feuille1

8	CFP de Foix	SIE de Foix	Agent des services de proximité	7-2 - Environnement sonore	7-2-1 Travail dans un environnement bruyant	Plateau IFU de 10 agents +cellule compta et recouvrement à proximité actuellement non isolés phoniquement. Très grand inconfort et difficultés certaines de concentration des agents. Un équipement de qualité est impérativement sollicité. Des dalles de plafond insonorisantes sont recommandées.	Néant	B	prend note que sera proposé au CHSCT un chiffrage de cloisons mobiles.	10/06/2021	PPR-BIL	3035				La pose de dalles phoniques au plafond pourrait être envisagée. Les cloisons mobiles ne donnent pas satisfaction. A la demande d'une O.S M. RENDA S'est rendu dans le service à l'issue du CHSCT.
9	CFP de Pamiers	SIP SIE Pamiers	Agent des services de proximité	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	installation téléphonique défectueuse et insuffisante augmentant les tensions avec les usagers	changement du système de téléphonie en cours. Déploiement prochain	C	Finalisation du changement du système de téléphonie							aspects budgétaires gérés en direct par Si-2A
10	DDFIP	Pôle pilotage et ressources	Agent des services de direction	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Entrée DDFIP côté public et accès parking : revêtement dégradé	Enlever les dalles et refaire le revêtement	B	remise en état du sol	31/12/2021		6000				
11	DDFIP	Pôle pilotage et ressources	Agent des services de direction	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-2 Les exigences émotionnelles	Nombreux passages dans le service	Communiquer par méil	D	Faire un rappel écrit à l'ensemble des agents de la Direction	30/06/2021	Collectif de travail DDFIP					Cela concerne surtout le suivi des travaux à mettre en place et la nécessité d'un envoi de mel. Le jour pour se rendre dans le service, en cas de besoin de fournitures, reste le lundi.
12	CFP de Foix	Pôle de Recouvrement spécialisé	Agent des services de proximité	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	store bloqué sur une fenêtre, ce qui pose des problèmes de chaleur et de trop forte luminosité d'avril à octobre	Boîte à archive scotchées sur la fenêtre, signalé en 2015, non réparé et signalé au CHS	D	réparation des stores		PPR-BIL					Devis attendu par le BIL (fournisseur trouvé,
15	CFP de Foix	Centre des Impôts Foncier de Foix	Géomètre, aide-géomètre, topographe	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-3 Contact pour collecte d'informations	travail en isolé contacts difficiles parfois avec propriétaires	chaineurs portable consignes de prévention, stage chiens dangereux	D	stage pour le géomètre entrant en septembre 2021	30/11/2021	PPR-RH-Formation					
16	CFP de Pamiers	SIP SIE Pamiers	Agent des services de proximité	7-6 - Structure du bâtiment	7-6-1 Risques liés à la structure du bâtiment (surcharges, fissures, déformations...)	poutres métalliques verticales jugées parfois coupantes	peinture faisant ressortir les poteaux poutres	D	A vérifier et localiser	10/06/2021	PPR-BIL					A voir sur place, le BIL s'en chargera
18	CFP de Pamiers	SIP SIE Pamiers	Agent des services de proximité	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	luminosité parfois excessive selon les heures et saisons liées aux baies vitrées du hall d'accueil et des bureaux (besoin de baisser les volets, tirer les stores) également pour se protéger de la chaleur induite.	néant	B	Devis demandés au 25 mai 2021 pour équiper la nouvelle issue créée	01/06/2021	PPR-BIL	984	984		Sores commandés mais le fournisseur rencontre des problèmes de livraison.	
21	tous sites	tous services	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-2 Surcharge électrique, non conformité des installations électriques	Dans plusieurs espaces de travail des différents services, des appareils électriques d'une puissance importante et parfois anciens (cafetières, bouilloires, réfrigérateur, fours, radiateurs) sont en service, en plus des équipements professionnels. Dans certains cas, la connexion de ces récepteurs est réalisée à l'aide de boîtiers multiprises.	Sous la responsabilité des chefs de service et des agents.	D	Poursuivre le remplacement des multiprises par des mise en conformité des lignes d'alimentation électrique	31/12/2021	PPR-BIL					Rajout de lignes effectué régulièrement pour supprimer les multiprises et surcharges de branchements
22	Trésorerie de Tarascon	Trésoreries	Agent des services de proximité	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-1 Défaut d'entretien des équipements (désenfumage, alarme, éclairage de sécurité)	Plans pour faciliter l'intervention des pompiers	aucune	C	Un plan d'évacuation sera réalisé par le BIL	31/07/2021	PPR-BIL					Sur recommandation de M. RENDA, le plan d'évacuation n'est pas obligatoire. Seules les consignes doivent être affichées. Les issues de secours doivent être dégagées.
23	CFP de Foix	Centre des Impôts Foncier de Foix	Géomètre, aide-géomètre, topographe	3 - RISQUES BIOLOGIQUES ET INFECTIEUX	3-2 Travail en contact avec des animaux	morsure piqures animaux (chiens, insectes, tiques)	trousse pharmacies tire-tiques, stage chiens danger Diffusion fiche de conduite à tenir (MP).	D	Acheter 5 tires tiques	31/07/2021	PPR-BIL	50				vu en GT pour tire tiques

Feuille1

24	Direction et les 3 grands centres	tous services	Agent des services de direction	3 - RISQUES BIOLOGIQUES ET INFECTIEUX	3-1 Situation de travail rendant possible une contamination (inhalation, ingestion, contact, pénétration, manipulation)	absence d'un dossier des installations d'aération et d'assainissement	aucune	D	création d'un dossier des installations d'aération et étude de l'équipement en VMC de la salle de réunion. (article R4222-7 du code du travail, voir commentaire)						Article R4222-5 L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à : 1° 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ; 2° 24 mètres cubes pour les autres locaux.
56	CFP de Foix	tous services	Agent des services de proximité	2-1 - Risques liés aux Agents Chimiques Dangereux (ACD), poussières, fumées	2-1-1 Manipulation ou exposition à des Agents Chimiques Dangereux (préciser)	exposition au RADON		B	Limitation de l'accès aux archives à quelques agents Port du masque FFP3 déménagement temporaire de la TH réparations des VMC expertise SAFIGIM mesures périodiques par véritas						