

Programme annuel de prévention 2023-2024

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.	Commentaires		
1		tous sites	tous services	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-1 Défaut d'entretien des équipements (désenfumage, alarme, éclairage de sécurité)	plans d'évacuation à chaque niveau non complétés	plans mis à jour mais à compléter Les gestionnaires de site de veillent à l'affichage des consignes à côté des plans	39	68	107	F1	G4	P2	M3	C	création de fiches de consignes incendie/ exercices- formations évacuation avec SDIS au t4 2023 Mise à jour des plans d'évacuation, de l'affichage et de la signalétique	Technique TC								entretien et réparation des équipements effectués par un prestataire annuellement. Les plans d'évacuation sont mis à jours et affichés par ce même prestataire.	
2		tous sites	tous services	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIÉS A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-3 Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé	postures de travail inconfortables, surtout en télétravail	/	6	10	16	F4	G1	P3	M1	C	Dotation de tablettes permettant le travail assis/ debout, sur prescription médicale	Technique T1									
3		CFP de Pamiers	tous services	Ensemble des agents	7-6 - Structure du bâtiment	7-6-1 Risques liés à la structure du bâtiment (surcharges, fissures, déformations ...)	Défillement du parement de la façade entraînant des chutes de morceaux de briquettes	Signalement qui s'envoie régulièrement. Dispositif de contournement (gazon synthétique) peu pratique voire glissant par temps de pluie	8	18	26	F3	G2	P3	M2	B	En attente de la reprise des façades (encapsulage ou désamiantage)	Technique TC									
4		CFP de Foix	Trésorerie du Pays de Foix	Agent des services de proximité	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-4 Les rapports sociaux et relations de travail	Antenne d'Ax-Les-Thermes : difficulté de construire un travail d'équipe et d'instaurer un esprit d'équipe quand un des membres inexpérimenté dans le métier est très régulièrement absent : report de la charge de travail sur les membres restants, impossibilité d'augmenter les compétences de la personne absente et de l'impliquer dans les objectifs professionnels, développement d'un sentiment d'injustice et de frustration: situation conflictuelle à terme à envisager	attribution de l'ERD et en complément de l'action de l'EDR une écoute et un soutien effectif de la Direction	1	3	4	F3	G2	P3	M2	B	attribution de l'ERD et en complément de l'action de l'EDR une écoute et un soutien effectif de la Direction	Organisationnelles									
5		DDFIP	Pôle gestion publique	Agent des services de direction	10 - RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)	10-1 Les exigences du travail	Télétravail : organisation matérielle. Documents comptables à matérialiser et annoter. ports USB désactivés. Charge mentale du fait de l'impossibilité de traiter les documents à la maison.	Stratégie d'évitement du télétravail. Impressions ponctuelles sur matériel personnel.	3	3	6	F3	G1	P1	M3	D	organisation du télétravail par le chef de service	Organisationnelles								L46 DUERP -dotation imprimante et scanner	
6		DDFIP	Pôle pilotage et ressources	Personnel technique, d'entretien, de manutention ou de restauration	1 - RISQUES LIÉS A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	transport de meubles, de comptes de gestion, de caisses de papier etc	véhicule approprié, diable et chariot élévateur pour les mobiliers. Externalisation du transport de meubles (décision prise en décembre 2017). équipement protection individuelle	2	0	2	F2	G2	P2	M2	C	Une session de formation aux gestes de manipulation des charges lourdes a été proposée au mois de mai 2019. A renouveler. Commande de chariots	Organisationnelles								L22 DUERP remplacement chariot + renouvellement formation à financer	
7		tous sites	tous services	Chargé d'accueil physique	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-2 Réception du public	Possibilité d'agression verbale ou physique à l'accueil de 1er niveau.	Application des mesures de sécurité basiques. Posture appropriée (calme et maîtrise.) Fiches de procédures à établir. Installation d'une alarme silencieuse sur les sites principaux.	37	38	75	F2	G1	P2	M2	D	stages Gendarmerie proposés en septembre 2023 + stages de gestion des conflits	Organisationnelles								L63 DUERP stage à renouveler	
8		CFP de Foix	Pôle de contrôle et d'expertise	Ensemble des agents	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-4 Contact pour vérification ou contrôle	Lors des interventions sur place	Soutien, Formations	5	3	8	F3	G3	P3	M2	B	stages Gendarmerie proposés en septembre 2023	Organisationnelles								L66 DUERP stage à financer	
9		CFP de Foix	Centre des Impôts Foncier de Foix	Agent des services de proximité	3 - RISQUES BIOLOGIQUES ET INFECTIEUX	3-2 Travail en contact avec des animaux	morsure piqures animaux (chiens, insectes, tiques)	trousse pharmacies tire-tiques, stage chiens danger Diffusion fiche de conduite à tenir (MP).	2	2	4	F1	G2	P1	M2	D	vu en GT 2023 Trousse de secours à renouveler Commande de tire-tique pour le nouveau géomètre par BIL	Technique T1								L109 DUERP Acquisition de tirs-tiques	

N°	Priorisation	Site	Service	UT	Risque	Situation d'exposition	Description de la situation d'exposition	Mesure(s) de prévention actuelle(s)	Nb. Hommes	Nb. Femmes	Nb. Agents	Fréquence	Gravité	Probabilité	Maîtrise	Risque	Mesure(s) de prévention proposée(s)	Type de mesure de prévention	Echéance mise en oeuvre	Service chargé du dossier	Coût estimatif	Financ. directionnel	Financ. CHSCT	Réal.	Commentaires		
10		tous sites	tous services	Ensemble des agents	5-1 - Risques liés à l'utilisation de véhicules	5-1-1 Utilisation d'une voiture dans le cadre de l'activité professionnelle	Utilisation fréquente des véhicules de service utilisation des véhicules personnels pour les besoins des missions dont la tenue des permanences: Risque d'accident lié notamment aux conditions météorologiques et la fatigue	Agents se déplaçant régulièrement dans le cadre de leurs missions (huissier, géomètres, EDR, brigades, auditeurs, personnel technique ...) Pneus neige sur tous les véhicules; stages Centaure Fournir, à l'appui de l'ordre de mission permanent, déclaration par l'agent d'avoir une assurance couvrant les déplacements professionnels et un permis de conduire valide. Facilités horaires en cas d'intempéries.	90	148	238	F4	G4	P1	M1	C	stage prévention routière obligatoire pour les agents se déplaçant le plus. Le plan d'équipement sur 4 ans de pneus d'hiver pour les véhicules de service finalisé en 2023. Demande de fiches techniques pour l'utilisation et la recharge des véhicules électriques + démonstration	Technique TC								L2 DUERP - des stages de prévention routière sont proposés par le CHSCT (CENTAURE ou équivalent). les véhicules de service sont équipés de pneu hiver. Financement pneu hiver personnels à hauteur utilisation professionnelle	
11		CFP de Foix	SIP de Foix	Ensemble des agents	5-1 - Risques liés à l'utilisation de véhicules	5-1-3 Circulation interne dans l'établissement de véhicules	-circulation trop rapide par certains sur le parking	/	6	10	16	F2	G2	P1	M2	D	Message de rappel aux agents du CFIp de Foix, fait. Panneautage et marquage des places de parking à étudier	Technique TC								L79 DUERP – signalétique + marquage à ajouter côté DUERP	
12		CFP de Foix	Pôle de Recouvrement spécialisé	Management opérationnel	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-2 Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur un terrain accidenté ...	Dalles descellées entre le parking et le bâtiment/ neige ou verglas sur les voies d'accès au bâtiment du cfp	aucune	1	2	3	F4	G1	P3	M2	C	Rénovation ou changement de la dalle du CfiP de Foix	Technique TC								L1 DUERP - dalles descellées	
13		CFP de Foix	Pôle de contrôle et d'expertise	Agent des services de proximité	5-2 - Glissades et chutes de plainpied	5-2-1 Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur un sol glissant, encombré et/ou inégal	Sol glissant devant la pointeuse au RDV à l'entrée des agents (plusieurs agents à PMF ont déjà chuté)	panneautage en cours de ménage	8	5	13	F1	G1	P2	M2	D	Pose de bande(s) adhésive(s) antidérapante(s) au niveau du hall d'entrée « agents » à étendre si besoin aux autres halls d'entrée (livraison et public)	Technique TC								L99 DUERP - CFP de Foix bandes antidérapantes	
14		CFP de Foix	Paierie départementale	Agent des services de proximité	7-3 - Environnement lumineux	7-3-1 Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptées à la situation de travail	revoir l'éclairage	Re-lamping débuté sur le site	6	8	14	F4	G1	P2	M1	D	Re-lamping à poursuivre	Technique TC									L68 DUERP - relamping
15		CFP de Pamiers	SIP SIE Pamiers	Agent des services de proximité	7-4 - Environnement thermique	7-4-1 Environnement thermique inadapté à la situation de travail	Chaleur et réverbération dans les bureaux : durant la période estivale les bureaux situés à l'Est, au Sud et à l'Ouest du CFP de Pamiers, soit tous les bureaux du SIP, sont soumis à de fortes variations de températures et à une importante réverbération qui oblige régulièrement les agents à masquer les parois vitrées basses avec des cartons, et à baisser les volets roulants (puis allumer les éclairages)	Brises soleil en façade Sud, volets roulants, stores micro-perforés et climatisation	5	10	15	F2	G1	P2	M1	D	Une étude a été conduite avec l'appui du SIEP BIMO . une opération d'isolation thermique par l'intérieur est engagées et les travaux devraient être réceptionnés en fin du T4 - 2023.	Technique TC									L110 DUERP - travaux prévus fin 2023
16		CFP de Foix	Centre des Impôts Foncier de Foix	Agent des services de proximité	8 - TRAVAIL SUR ECRAN	8-1 Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour	3)Travail sur écran: -Problème de fatigue oculaire -Demande de PC portable avec écran plus grand pour les géomètres (travail sur plan...)	équipement en PC portable du marcher de la DGFIP	1	10	11	F4	G1	P1	M2	D	Réaliser l'achat (au marcher DGFIP) des matériels les plus adaptés.	Technique TI									L105 DUERP – écran ordinateur portable géomètres plus grand
17		CFP de Foix	SIE de Foix	Ensemble des agents	1 - RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE	1-1 Manutention manuelle de charges	Format trop important des boîtes d'archives, leur manutention est malaisée	Néant	7	14	21	F2	G1	P3	M3	C											L13 DUERP – escabeau
18		CFP de Foix	Centre des Impôts Foncier de Foix	Géomètre, aide-géomètre, topographe	11-5 - Risques d'agression des agents	11-5-3 Contact pour collecte d'informations	travail en isolé contacts difficiles parfois avec propriétaires	chaineurs portable consignes de prévention, stage chiens dangereux	2	2	4	F2	G1	P1	M2	D	stage pour le géomètre entrant en septembre 2023										L 22 DUERP – formation maitre chien
19		tous sites	tous services	Ensemble des agents	6 - RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE PANIQUE	6-1 Défaut d'entretien des équipements	plans d'évacuation à chaque niveau non complétés	plans mis à jour mais à compléter Les gestionnaires de site de veillent à l'affichage des consignes à côté des plans	39	68	107	F1	G4	P2	M3	C	création de fiches de consignes Incendie/ exercices-formations évacuation avec SDIS au T4 2023										entretien et réparation des équipements effectués par un prestataire annuellement. Les plans d'évacuation sont mis à jours et affichés par ce même prestataire. L20 DUERP – plans évacuation et exercices