

DESIGNATION DES POSTES	IMMOBILIER, TRAVAUX, CONDITIONS DE TRAVAIL, EFFECTIFS, DIVERS
AX	
LA BASTIDE	
CASTILLON	Manque de personnel Actuellement 1 A et 1 C plus un C à mi-temps Castillon St girons difficultés pour assurer les tâches, pour les congés et la sécurité des agents.Le portillon de l'espace de travail s'ouvre vers l'intérieur et ne ferme pas.Coin repas inexistant,Les agents ont installé une table dans le local des archives pour la cafetière et le personnel n'a pas d'autre choix que de déjeuner devant l'ordinateur, Est-il possible d'installer des rayonnages différemment et de privilégier « un espace repas » à l'entrée des archives ?
FOIX	SIP RAS pour les agents présents ce jour là ,FO-DFIP reste à la disposition des agents,FI bureau de Mme LAZARO pas de ligne directe Lors de la visite Mr GUILHEM le 26/05/2014 et à sa demande un message a été envoyé,Protection pour fils électriques ,Vitres sales ,Effectifs 1 A et 1 B manque un agent , SIE GESTION Protections fils électriques VCM bruyante Vitres sales Purge des radiateurs avant l'hiver,Écouteurs non installés dans le bureau de Mme MESSEGHEM, SIE COMPTA 1 chaise dossier haut, clim mise mais dalles des structures portantes non remplacées.,Plus d'alarme au coffre depuis intervention sur fuite clim Signalisation le 04 Avril 2014 à Mr GUILHEM,Colonne électrique désolidarisée du mur, SIE ENREGISTREMENT protections fils électriques , CDIF Inspection cadastrale manque effectifs, SPF FICHIER imprimante étiquettes usée très ancienne La chasse des toilettes handicapés est à changer depuis des mois,Date d'entretien de la clim non affichée,Annuaire dans Ulysse pas mis à jour,Bureau du chef de contrôle depuis les infiltrations de 2002 restent des moisissures les dalles sous bureau décollée Accueil du public papier décollé , vitres sales, Porte de communication RDC face à l'entrée ne ferme pas.
LAVELANET	Bonne ambiance de travail,Le recrutement PACTE est très bien intégré,Sur tout le bâtiment, le changement des volets est demandé car ils apparaissent dangereux,Plèce au 1 ^{er} étage après travaux sur toiture suite à infiltrations ,celles-ci ont laissé des traces au plafond et le papier peint est décollé , protection des fils électriques,Bureau de l'adjointe : Les infiltrations ont laissé des traces au plafond et sur les murs,Suite au cambriolage , les barreaux de la fenêtre des toilettes ne tiennent plus , le joint de la fenêtre est décollé et un film masquant est demandé pour la porte d'entrée Système de blocage de la porte battante ou amélioration de la sécurité du guichet d'accueil est demandé et nécessaire,
LUZENAC	
OUST	Demande de protection pour fils électriques,Problème de téléphone depuis l'installation du réseau SFR depuis plus d'un an qui impacte également le paiement par TPE,
ST GIRONS	St GIRONS SIP-SIE ,Demande de rideau occultant pour la caisse en bas , demande actée lors du CHS-CT, CAISSE ST GIRONS absence totale de ventilation ,chaleur élevée en été liée à une fréquentation élevée accroît le risque d'erreurs et le stress,,Imprimante en panne non remplacée,, CFP ST GIRONS Poste de Mr AVIGNON doit être conservé,Un agent à 60 % mi-temps thérapeutique à compter de septembre,La « démat » ne permet pas la suppression d'un poste ,Gros problème de remplacement pour le service Dépense en période de congés,Le remplacement à la caisse commune est difficilement gérable ,Le remplacement par l'EDR reste aléatoire,Manque de soutien de l'encadrement,les formations organisées sur Foix deviennent un problème pour les agents , Il est demandé aux chefs de postes des heures dédiées au formations à distance,
TARASCON	
VICDESSOS	
PAIERIE	Aucun problème matériel,Les agents attendent le déménagement prévu en Mai 2015 mais restent sceptiques sur l'espace qui va leur être réservé, Ils ont beaucoup de travail et n'ont pu s'exprimer davantage,FO-DGFIP reste à leur disposition,
LE FOSSAT	Aménagement des horaires : consultation des élus en cours, la demande sera transmise après l'entretien avec le maire de Le FOSSAT les autres principaux élus ont approuvé pour l'instant,La fermeture du sas a été à 2 reprises en panne à 3 semaines d'intervalle, réparation le jour même de la visite, son utilité est appréciée différemment selon les agents ou le chef de poste. Demande de mutation pour les DOM TOM en cours de réflexion pour un agent.
LE MAS	
MIREPOIX	1agent de moins au 1 ^{er} Septembre ,Poste non remplacé ,Hygiène demande aspirateur pour la femme de ménage car aspirer le tapis de l'entrée avec un balai c'est difficile !!! mais aussi sous les fils électriques sans protection ,Sécurité Fenêtre donnant sur la rue difficile à ouvrir et fermer,Porte menant à la partie privative à faire condamner , le bail étant résilié et les clefs rendues, tout le monde peut rentrer,Des rideaux déroulants ou des volets pour la sécurité la nuit,
PAMIER	Suite au départ de Mathieu Braillon , agent technique, problème de maintenance et de logistique,Depuis notre visite le 18/09, problème résolu,Cependant aucune concertation avant son départ ,problème de chauffage , programmation ou thermostat , pas de mise en attente pour le téléphone à la caisse ,pas de signalétique des bureaux ,pas d'entretien des vitres,ascenseur réparé mais finitions non réalisées alors que ce marché est réglé., concernant le recouvrement manque de confidentialité à l'accueil , un tabouret pour recevoir les contribuables possibilité d'espace dédié pourtant ,Manque du personnel au SIP 6 pou 8 , demande de chaises dossier haut,,
SAVERDUN	L'évacuation des personnels en cas de danger n'est pas prévue, une seule issue. Cette situation de manque de sécurité est accrue par la non fermeture des volets dans le bureau du responsable (seules fenêtres non pourvues de barreaux). Problème récurrent pour lequel la communauté de communes n'a jamais apporté de solution Il a été constaté une augmentation significative des encaissements pour le compte du SMDEA ce qui perturbe le fonctionnement de la réception du public et de la caisse. l'ambiance de travail est beaucoup plus sereine depuis l'arrivée de M. SAUZON. Enfin un autre problème récurrent, les fuites constatées à l'entrée du bâtiment en cas de fortes pluies, jamais résolu.
VARILHES	Bonne ambiance de travail, depuis le changement de personnel intervenu. Le blocage du sas d'entrée ne fonctionne plus, ce problème a été signalé. Pour les reste RAS, dans la mesure ou le chef de poste et le personnel ne compte pas leurs heures. Mme LABAIL a maintenu sa demande de mutation pour PAMIER, avant tout pour saisir une éventuelle opportunité,