


PROJET



SECTION FINANCES PUBLIQUES DE PARIS

Force Ouvrière
Le syndicat qui reste un syndicat

 RGF 94 rue Réaumur 75002 Paris

 01.55.80.66.43

Site web: <http://www.fo-dgfip-sd.fr/075/>

et <http://www.fo-dgfip.fr/> - Fax: 01.55.80.66.49

Courriel: fo.drifip75@dgfip.finances.gouv.fr

04/01/2018.

CHS-CTI DE PARIS:
QUESTIONS DIVERSES FO FINANCES (Chsct Paris) n° 19

Objet : [Saint-Sulpice](#) (accueil, petites améliorations et, pour l'aspect phonique, proposition de saisine de la cellule ergonomique).

P.J. : Dans le texte, photos.

Madame, Monsieur,

La délégation souhaite faire les observations et suggestions suivantes.

[SAINT-SULPICE](#)

1) Bureau de retrait ou salle de repli.

Les agents interrogés souhaiteraient un bureau de retrait ou salle de repli, en dehors de leur guichet même.

2) Proposition pose d'un carré de moquettes sous les sièges à roulette.


Le linoleum (par ailleurs légèrement sali) de l'espace guichet est glissant, de sorte que les agents ont déjà glissé en arrière avec leur siège à roulettes. En tombant en arrière, un agent est tombé s'est tapé la tête. Les pompiers sont venus.



Les agents souhaitent le changement du linoleum par un support moins lisse (ou la pose sur ce support) d'une moquette, ou une autre solution

3) Approfondissement du plan de travail.

Le plan de travail n'a que 28, à 37 cm de profondeur dans le meilleur des cas, et avec l'étroitesse des bureaux, les objets placés sur le bureau tendent à chuter, même le téléphone. Cette situation ne paraît pas idéale pour le soutien de l'avant-bras et la prévention des troubles musculo-squelettiques.



Pourtant, sous l'épaisse vitre du guichet, il y a un large plateau en bois de 39 cm de profondeur (planche de couleur claire, ci-dessous) qui rend un peu moins facile d'accéder aux objets placés au fond de la partie centrale du guichet. De plus, bizarrement, l'écran d'ordinateur de gauche n'est pas placé en contrebas de l'étroit plan de travail, contrairement au gauche.




Les agents souhaitent l'approfondissement de l'étroit plan de travail du guichet (sur toute sa longueur), ce qui conservera assez de recul à l'arrière des sièges.

4) Légère réparation de la perche et remise en ordre des fils électriques.

Les fils sous les bureaux du guichet d'accueil ne sont pas attachés. De plus, sur la gauche, le bloc prises se défait. Il faudrait une goulotte. (515-517).



Sous le bureau à droite également, les fils devraient être attachés.



5) Atténuation de la diffusion du bruit et résonance.

Le plafond du hall est très haut. Le bruit monte dans l'espace accueil (qui est relativement réduit), et résonne fort. Les gens âgés demandent à ce qu'un agent parle plus fort. Mais cela dérange du coup l'agent d'accueil voisin, qui est obligé du coup de diminuer le volume de son appareil auditif.

Dans la mesure où les améliorations phoniques seraient de la compétence de la **cellule ergonomique**, il serait bien de la saisir pour qu'elle fasse des propositions ;

Nous vous remercions de bien vouloir nous informer de la suite donnée à ces petites propositions constructives et de leur mise en œuvre.

Bien cordialement,

Les représentants FO Finances CHSCT Paris.