

## COMPTE RENDU DU CHS DE LA HAUTE-GARONNE DU 4 MARS 2010

### I) MISE EN PLACE DES SIP :

Les SIP de la Cité, avec ceux de Rangueil, sont les premiers SIP de la Haute-Garonne créés dans un grand site.

**SIP Cité :** Ce sont donc 3 SIP qui seront installés à la Cité administrative : Centre ; Nord ; Nord-Ouest. Comme nous l'avions déjà dénoncé, la Cité ne se prête pas à l'installation de ce type de poste, à l'origine hôpital destiné à l'Afrique (problème de chauffage/clim, bureaux exigus...).

Malgré les chiffres présentés par l'Administration (ratio d'occupation net de 11,79 m<sup>2</sup> par agent), il s'avère que les agents seront « entassés » dans des bureaux exigus (par exemple SIP Toulouse-Nord : des bureaux de 16m<sup>2</sup> pour deux agents ; où est le ratio réel ? ? ). Sans compter l'explosion démographique du Nord Toulousain qui impactera la fréquentation et la charge de travail de ces SIP... qui sont déjà trop exigus !!!

**FO-DGFIP est contre ce projet d'aménagement et a demandé à la Direction de revoir sa copie.**

**SIP Rangueil :** Ce SIP pose moins de problème que la Cité (surface dégagée suffisante). Les archives sont en cours de déménagement au rez-de-chaussée (plus de 70 armoires !). Quelques améliorations prévues par rapport au projet initial (vestiaire, bureau de réception, acoustique).

### II) EXAMEN DU DOCUMENT UNIQUE (DUERP) :

Toutes les Directions n'ont pas finalisé leur projet de document unique. Le précédent CHS du 11/12/09 avait étudié les DUERP de la DGCCRF et des Douanes.

**DIRCOFI :** Direction spécialisée dans le contrôle fiscal. Environ 200 agents répartis sur 9 départements (Régions Languedoc et Midi-Pyrénées). Après accord de leur CTP début janvier, le DU est présenté au CHS-DI concernant le siège - bâtiment 15 rue Merly (environ 100 agents). Il en ressort un problème d'accessibilité handicapé (étude du bureau VERITAS en cours) et incendie (travaux urgents réalisés, reste la sécurisation du 1<sup>er</sup> au 5<sup>ème</sup> étage).

**ENC :** en cours de validation au niveau national

**SNDJ** : Service National des Douanes Judiciaires (enquêtes douanières). 7 unités spéciales réparties sur le territoire national dont une à Toulouse.

Le DU (accepté en décembre en CTPS) différencie les problèmes généraux (incendie, aménagement des locaux...) et ceux liés à l'exercice du métier (utilisation de l'arme, perquisition, utilisation des véhicules, temps de récupération réduits lors des gardes à vue).

### **DRFIP** :

. *Gestion Publique* : le DU sera présenté au prochain CHS début avril

. *Gestion Fiscale* : le DU rédigé en 2009 (avant la DRFIP créée le 21 décembre) regroupe 9 sites (environ 1.000 agents). Il répartit les risques

- *Génériques* : Contrainte posturale (TMS), risques routiers (trajet domicile/travail, inhérents aux métiers), chute
- *Bâtiments* : amiante, ambiance physique (climatisation, lumière), hygiène (nettoyage)
- *Missions* : risques psycho-sociaux liés à l'exercice des missions

### **III) DIVERS** :

**Douane** : le « Service garantie » rejoint le CHS-DI 31. Les locaux rue Raymond IV seront transférés à PORTET.

**Suites données aux visites de l'IHS** : en majeure partie les aménagements demandés par l'IHS ont été réalisés :

HDI de Muret : travaux de cloisonnement à la conservation des hypothèques, étude sécurité incendie en cours (le coût approximatif de 52.000 euros sera examiné au prochain CHS).

CFP Colomiers : reste le problème de l'ascenseur toujours hors d'usage ; une réunion entre les diverses parties est prévue (Administration, Etude VERITAS, Réparateur).

CFP Cazères : mise en conformité électrique et incendie, insuffisance des rayonnages. Reste le problème d'isolation des ouvrants de fenêtres ; en discussion avec le propriétaire.

CFP Montréjeau : le plancher refait en octobre reste toujours glissant.

**Accueil Cité** : Suite à l'incident survenu dernièrement (menace avec arme blanche sur un agent) vos élus ont demandé d'améliorer la sécurité des agents d'accueil (vitre anti-franchissement, vitre sans teint pour le cadre A). A ce titre, une caméra supplémentaire et des pédales anti-agressions dans chaque box d'accueil seront installées.