

GT registre santé et Sécurité au travail du 03 juillet 2012

N°	Site	Date	Nombre observations identiques	Observations	Réponse de l'administration
1	Trésorerie de Clermont Mu	01/01/11		registres papiers: Problème de nettoyage(passage de 3 à 1h30, demande ratio M2)	Ces problématiques doivent être réglées en amont par le responsable du site
2	Trésorerie de Chantilly	31/03/11		registres papiers: Sacs de pièces trop lourds, demande chariot	Remise à plat du dossier, ouverture compte direct à la poste
3	Trésorerie de Saint-Just	06/04/11		registres papiers: Problème de dégagement, inquiétude pour l'ouverture des fenêtres dans la nouvelle implantation et problème récurrent d'alarme	réglé
4	CFP de Méru	11/04/11		registres papiers: Absence d'éclairage dans l'escalier menant au sous-sol	réglé
5	CFP de Méru	24/04/11		registres papiers: Absence d'éclairage dans les archives	réglé
6	CFP de Méru	12/07/11		registres papiers: Nombreuses portes HS	A vérifier
7	Trésorerie de Liancourt	13/07/11		registres papiers: Climatisation très bruyante	Une climatisation est toujours bruyante. Une partie des fuite d'eau est due à l'utilisation de la clim, un professionnel va passé
8	CFP de Senlis	19/07/11		registres papiers: Nids de poules sur le parking	M. You: fait en janvier 12
9	CFP de Compiègne	25/07/11		parking en très mauvais état du fait de sa vétusté mais aussi des travaux , deux agents du SIE DE COMPIEGNE SUD ont été victime de crevaison la semaine 29 pneu irréparable a cause d'une vis retrouvée dans un des pneus et morceau de ferraille dans l'autre pneu en conséquence un train de pneus a remplacer pour chacun des deux véhicules ce qui représente une dépense conséquente	Réfection achevée novembre 2011.
10	CFP de Compiègne	25/07/11		constatation de taches de "moisi" dans le couloir "rénové" du SIE COMPIEGNE SUD (Face aux toilettes entre les deux portes de l'enregistrement)	Fuite de la descente des eaux de pluie, traitement ne cours
11	CFP de Compiègne	25/07/11		les toilettes du SIE COMPIEGNE-SUD sont insalubres, les sanitaires écailles ,les dalles du plafond manquantes, et une odeur persistante "de WC publics " indispose les agents, malgré l'intervention quotidienne de la personne chargée du ménage des locaux.	En cours
12	CFP Clermont Municipale	13/10/11	3	agents se mettent à éternuer de plus en plus quand ils sont au travail. Les bureaux ne sont jamais nettoyés. Pour les WC, il est mis du "produit désinfectant" sans aucun brossage derrière. On se retient d'aller aux toilettes. Les sols sont de plus en plus dégoutants. Les manivelles de certains volets sont cassées (déjà signalé) on attend toujours les remplacements . Pour ouvrir	Manivelles BLI ?
13	CFP Clermont Municipale	13/10/11		Toilettes, bureaux et sols très sales. Volet qu'on ne peut plus ouvrir, pas de maintenance au niveau de la fontaine à eau...	<u>Devis pour maintenance demandé à la Sté Delta Confort</u>

GT registre santé et Sécurité au travail du 03 juillet 2012

N°	Site	Date	Nombre observations identiques	Observations	Réponse de l'administration
14	CFP-DDFIP Beauvais	20/10/11		Quand allez-vous prendre en compte nos messages dans le cahier CHS pour faire quelque chose pour nos imprimantes supersoniques, on n'en peut plus du bruit Le pire, c'est quand notre collègue des procédures collectives (que j'apprécie, je tiens à le préciser) imprime sur notre imprimante (elle n'en a pas une dans son bureau), on croirait le retour du concorde J'en ai assez de poser des jours de congé pour cause de migraine, faites quelque chose au plus vite avant qu'on finisse tous en déprime pour cause de nuisance, travailler en plateau est déjà bien assez bruyant, il était inutile d'en rajouter Résultat, nous sommes obligés d'arrêter ces maudites imprimantes et imprimer sur la photocopieuse. Eh oui, car même quand on ne s'en sert pas, notre imprimante super sonique qui n'a que ça de super d'ailleurs, son bruit défiant toute concurrence, ne s'arrête jamais et fait un bruit de fond continu. J'ignore pourquoi les accents ne se saisissent pas dans votre formulaire, je déteste le langage SMS. En revenant sur Thunderbird, j'ai dû remettre tous les accents. Je transfère ce message au syndicat car il paraîtrait qu'il n'en a plus copie et que vous effacez facilement les messages de doléances qu'on vous envoie.	Mise à plat de l'installation des copieurs
15	CFP-DDFIP Beauvais	24/10/11		- pas de papier essuie-mains dans les toilettes Papier-toilette posé sur la poubelle des toilettes femme (non vidée depuis vendredi dernier !!!!) , où est l'hygiène ? poubelles des bureaux non vidées	
16	CFP de Compiègne	27/10/11		accès au centre des finances publiques de Compiègne très cahotique - limite dangereux	réglé
17	CFP-DDFIP Beauvais	08/11/11		- la chasse d'eau des toilettes Hommes du 3eme étage fuit depuis plus de deux mois ; - l'approvisionnement en papier et savon n'est pas assuré quotidiennement ; - il fait froid dans les bureaux	<u>Chasse d'eau réparée</u>
18	CFP-DDFIP Beauvais	14/11/11		La fontaine à eau de mon service est cassé ainsi que celle du premier étage (commune au sip et au cdif celle-ci en panne depuis le mois de juillet)	<u>Fontaine 1er étage réparée</u>
19	CFP de Senlis	17/11/11		registres papiers: Chasses d'eau toilettes fuient	M. You: vu avec les travaux
20	CFP de Beauvais	21/11/11	3	registres papiers: problème de ménage, problème de lumière	réglé
21	CFP-DDFIP Beauvais	24/11/11		inversion des plans d'évacuation pour le Service des Impôts des Entreprises de Beauvais	<u>Changement effectué</u>
22	CFP-DDFIP Beauvais	24/11/11		au 1er étage du Service des Impôts des Particuliers de Beauvais les poubelles des bureaux et des toilettes n'ont pas été vidées depuis plusieurs jours	réglé
23	CFP-DDFIP Beauvais	28/11/11		refaire l'accueil pour plus de sécurité pour les Agents. Une petite porte de sortie sur le coté au rdc serait préférable pour faire sortir les contribuables après réception	Il appartient aux différents chefs de service d'organiser les
24	CFP-DDFIP Beauvais	29/11/11	2	Manque d'hygiène dans les locaux du SIP, 1er étage : depuis plus d'une semaine, le personnel de ménage n'est visiblement plus assuré. Le papier toilette vient à manquer, les poubelles des services débordent. Bien cordialement	Courrier UGAP adressé à M. DESCAMPS: Concernant, le remplacement sur tout les sites, je demande aux deux agents de maîtrise, MR LAJUDIE, et MR ARONOFF, à partir de ce jour, d'envoyer par mail, à chaque responsable, les noms des titulaires en congés, et leur remplaçants, car nous avons les coordonnés emails, et de me le transmettre en copie. Si toutefois, cela était une absence ponctuelle, nous avons au sein de l'agence ONET BEAUVAIS, une équipe mobile.
25	CFP-DDFIP Beauvais	05/12/11		Lors de l'alerte incendie de la semaine dernière, un accrochage a été évité de justesse entre des agents descendants des 1er et 2eme étages, et la porte du SIE (cote Rue de la Banque). La porte s'ouvre directement sur les escaliers et n'importe qui peut se cogner à l'arête de la porte. Il a été constaté la même chose pour les toilettes des hommes et des femmes situés au même niveau sans rien ne change (cf DUERP du SIE du 25/01/2011).	Devis en cours (CHS)
26	CFP-DDFIP Beauvais	06/12/11		Le cendrier qui se trouvait à l'entrée du Centre a été récemment déplacé. Il servait en priorité aux usagers qui terminent leur cigarette avant de se présenter à l'accueil. Depuis, le perron et le parking à vélos sont pollués par les mégots ... Temps de dégradation d'un mégot jeté dans la nature : 1 à 12 ans Merci.	<u>Sauf erreur</u> , ce cendrier a dû être retiré dans la mesure où, compte tenu de sa taille, des papiers étaient déposés en plus des mégots de cigarettes : plusieurs départs de feu (3) ont été enregistrés. Un autre, plus petit serait installé, étant précisé que les agents ont l'habitude pour aller fumer sur le parking intermédiaire. <u>Est-il utile d'en installer un au mur ?</u>

GT registre santé et Sécurité au travail du 03 juillet 2012

N°	Site	Date	Nombre observations identiques	Observations	Réponse de l'administration
27	CFP de Senlis	07/12/11		Bonjour, suite à aux différentes alertes de FO en début d'après-midi, par Mme Thiel et moi-même, je confirme que le CFP de Senlis est sans eau courante, donc sans chasse d'eau possible, depuis 10h ce matin. Les toilettes sont impraticables. Certains collègues sont allés aux toilettes à l'extérieur sur la pause méridienne, mais d'autres n'y ont pas pensé (notamment les nouveaux arrivés sur le SIP), et pour tous l'heure tourne et les toilettes restent inaccessibles. Nous demandons que des mesures rapides soient prises pour respecter les élémentaires conditions d'hygiène qui sont dues au personnel de la DGFIP placé sous votre autorité. Nous vous suggérons : d'autoriser tous les agents à quitter le travail dès maintenant sans pénalisation d'horaires (7h42 garanties à tous les présents ce jour), de faire livrer des blocs-WC à l'extérieur dès demain matin, à défaut d'autoriser les agents à rester chez eux en étant couverts par une autorisation d'absence exceptionnelle dans l'attente du retour de conditions sanitaires normales, de faire en sorte que cela ne se reproduise plus (intervention)programmée le week-end, ou blocs-WC prévus sur site en cas d'intervention pendant le temps de travail). Nous vous remercions de bien vouloir nous tenir informés de la suite rapide que vous pourrez donner à cet inacceptable problème, qui prouve une nouvelle fois les difficultés d'opérer des travaux dans des sites occupés.	réglé
28	CFP-DDFIP Beauvais	07/12/11		Le lavabo des toilettes du troisième étage est sur le point de se boucher complètement.	<u>Lavabo débouché</u>
29	CFP de Compiègne	12/12/11		le bruit des travaux au niveau inférieur est très difficile à supporter (coups de masse, marteau piqueur...) on perçoit les vibrations par le sol et le niveau sonore est élevé les conditions de travail sont très mauvaises PCE Compiègne	Deux sonomètres ont été livrés en juin 12
30	CFP de Compiègne	13/12/11	5	Travaux de désamiantage au dessus de mon bureau. poussière blanche sur le bureau. impossible de travailler à cause du bruit. est ce normal de travailler dans ces conditions? je vous invite vivement à venir vous rendre compte par vous même. c'est intolérable.	réglé
31	CFP-DDFIP rue Biot	13/12/11		Le socle des WC est cassé depuis plusieurs mois (locaux de la division des collectivités locales rue Biot).Le remplacement est attendu svp.	<u>WC réparé</u>
32	CFP-DDFIP Beauvais	19/12/11		des usagers et des collègues n'ont pas trouvé de papier toilettes au rdc couloir du sie de Beauvais (toilettes face aux bureaux d'accueil du sie) et ce depuis vendredi.	réglé
33	CFP-DDFIP Beauvais	19/12/11		des usagers et collègues se sont plaints des marches glissantes de l'entrée du centre des finances publiques de Beauvais	<u>Bandes livrées en juin 12</u>
34	CFP de Compiègne	20/12/11		le 14/12/2011 en plus des bruits à l'étage supérieur ,nous avons une fuite d'eau. puisque l'eau passe il est vraisemblable que la poussière d'amiante passe également. qu'en est-il de notre sécurité et de notre santé?	réglé
35	CFP de Compiègne	21/12/11		Ce jour vers 14h00 une fuite d'eau provenant des travaux de désamiantage en cours dans les locaux de l'ancienne cantine . 5 dalles de plafond du service enregistrement sont endommagées les archives stockées sur les armoires du service ont dû être déplacées rapidement	réglé
36	CFP de Compiègne	22/12/11		devant les portes battantes de l'entrée principale il y a des bandes sensées être antidérapantes qui sont en état d'usage certain et vu l'humidité ambiante, des morceaux se décollent, les glissades sont donc assurées, tant pour le personnel que pour les contribuables, j'en ai fait les frais ce matin.	<u>Bandes livrées en juin 12</u>
37	CFP de Compiègne	23/12/11		Depuis le début des travaux du rez-de-chaussée, juste au dessus de notre service, il y a eu deux fuites d'eau importantes. A juste titre je me dis que si l'eau s'infiltrait la poussière d'amiante passe aussi et que nous en respirons plus que de raison. Qui plus est nous avons tous la gorge extrêmement irritée ce qui est bien une preuve ! Nous ne pouvons pas ouvrir les fenêtres car les gros tuyaux de sortie des poussières donnent sur le service. Par ailleurs, le bruit est intenable et bien au-delà du seuil de tolérance, cela provoque des maux de tête, une fatigue excessive, un empêchement de répondre au téléphone, des animosités entre collègues excédés.	réglé
38	CFP-DDFIP Beauvais	23/12/11		des usagers et des collègues n'ont pas trouvé de papier toilettes au rdc couloir du SIE DE BEAUVAIS (toilettes face aux bureaux d'accueil du SIE)Ceci est une 2eme dde (initiale formulée le 19/12/2011)	réglé

GT registre santé et Sécurité au travail du 03 juillet 2012

N°	Site	Date	Nombre observations identiques	Observations	Réponse de l'administration
39	CFP de Compiègne	27/12/11		N'ayant aucune information écrite sur le phasage (ni publicité à l'attention des agents) concernant l'intervention des entreprises dans l'ex cantine - veuillez svp m'indiquer : - quand on eu lieu les essais feux avant le lancement des travaux de désamiantage - ou se procurer la mesure amiante avant travaux et après travaux ainsi que le plan retrait - ces mesures peuvent elles être affichée à l'attention du personnel Par ailleurs, l'incident évoqué dans le registre hygiène et sécurité (joint ci dessous) a t'il eu lieu pendant les travaux de désamiantage et la poussière représente t'elle un risque pour les agents ce jour a 14h40 le service enregistrement de Compiègne Sud m'informe que des dalles au plafond sont mouillées, zone située au dessus des travaux de désamiantage, 2ème incident en une semaine - (info registre hygiène) quelles sont les mesures prises suite à ce signalement	réglé
40	CFP de Compiègne	29/12/11		Depuis 2 jours nous travaillons au bruit des marteaux piqueurs , c'est très fatigant et de plus très difficile pour répondre au téléphone aujourd'hui 29/12/2011 à 11 heures , nous n'avons plus de chauffage ces conditions de travail sont inadmissibles	plus actualité
41	CFP de Compiègne	30/12/11		De l'eau coule du plafond au SIE de Compiègne Sud. La série continue. Suite au prochain épisode!!!!	réglé
42	CFP-DDFIP Beauvais	04/01/12		bureau 311 pas de chauffage il y a déjà eu deux demandes d'intervention par mails l'urgence s'impose !!!	réglé
43	CFP de Compiègne	09/01/12		vendredi 6 janvier j'ai observe que l'eau du robinet des toilettes(femmes) au rez de jardin était jaune. Aujourd'hui lundi 9 janvier c'est toujours pareil. J'ai mis une affiche afin que personne ne la consomme.	<u>Analyse de l'eau faite , RAS</u>
44	CFP de Compiègne	09/01/12		Repas chaud pris constamment dans le service réchauffe a l'aide d'un four micro ondes. L'utilisation d'un four micro ondes au sein du service est-elle vraiment nécessaire alors que la cantine est ouverte. Possibilité d'envisager un éventuel transfert de ce four dans les locaux de la cantine .	rappel à la règle, en précisant la base légale: interdiction de manger dans les bureaux pour cause de respect des règles de prévention en matière d'hygiène.(DASS).je confirme en effet que l'action sociale ne peut équiper un espace utilisé comme coin-repas dans la mesure où un restaurant existe. Je rappelle que l'espace situé près du restaurant est dédié uniquement au café
45	CFP de Senlis	11/01/12		registres papiers: Problème sde stores	M. You: fait en janvier 12
46	CFP de Compiègne	16/01/12		Depuis ce matin, certains agents ont la gorge et les yeux irrités. Il y avait une forte odeur de poussière ce matin en arrivant dans les locaux;	<u>Devis analyse de l'air signé (prise en charge CHS)</u>
47	CFP-DDFIP Beauvais	16/01/12		encombrement anormal de l'issue de secours sous sol cote sie. plus trois néons de casse au même endroit ce qui rend l'endroit encore plus dangereux	<u>Néons changés</u>
48	CFP-DDFIP Beauvais	26/01/12		Aujourd'hui, pour la seconde fois après l'alerte de la fin d'année, l'alarme incendie s'est déclenchée sans qu'aucun responsable d'évacuation ne soit présent au point de rassemblement. J'ai ressenti, par ailleurs, une certaine lassitude des collègues à procéder à l'évacuation de l'immeuble	Test certain qu'une alarme intempestive n'est jamais agréable mais tout déclenchement de l'alarme incendie doit être immédiatement suivie par l'évacuation des locaux par l'ensemble du personnel. C'est ce qui s'est passé le 24 janvier et c'est une bonne réaction. "ajoute qu'en cas de véritable alarme incendie, il peut arriver que le chargé d'évacuation et ses adjoints soient absents, d'où l'importance des exercices incendies pour que chacun connaisse les procédures et fasse preuve de vigilance. effet, la sécurité incendie est l'affaire de tous
49	CFP-DDFIP Beauvais	26/01/12		depuis quelques temps des odeurs fortes de cuisson remontent au rdc du CFP BEAUVAIS et qui incommodent fortement au niveau de l'espace d'accueil et au niveau de la caisse SIP et le service attendant les agents mais aussi les usagers qui se demandent ce que l'on fait cuire dans les bureaux derrière la caisse !!! (voir au niveau du restaurant administratif)merci	Eléments de réponse: - relance de la société ISS qui nous doit le nettoyage complet des gaines d'extraction - puis, venue de la société qui a installé le moteur d'extraction qui doit être mieux paramétré <u>ISS est passé. M. Haudebourg ne peut rien faire sur le moteur d'extraction qu'il a installé : il est probablement à changer</u>
50	CFP de Compiègne	02/02/12		nous avons emménagé dans nos nouveaux bureaux en juin 2011. des moisissures sont apparues dans un angle du mur de mon bureau des mois de septembre 2011. ces moisissures s'étendent. je vous demande de bien vouloir venir constater ces faits afin de remédier à ce problème.	Réglé (voir réponse pour le SIE)
51	CFP Formerie-Songeon	02/02/12		Trouble musculo squelettique (TMS) Accueil du public dos a la porte Station de travail perpendiculaire au guichet (accueil de biais)	Solution à voir au DUERP(copier le DUERP)
52	CFP Formerie-Songeon	02/02/12		Ambiance physique - Bruit permanent Caisse - Impôts - collectivités locales - Standard téléphonique dans un bureau unique. Guichet ouvert au public	Solution à voir au DUERP(copier le DUERP)
53	CFP Formerie-Songeon	02/02/12		Risque électrique - Courant faible Câbles non protégés Câbles réseaux et téléphone dénudés et apparents.	Solution à voir au DUERP(copier le DUERP)
54	CFP Formerie-Songeon	02/02/12		Risque psycho-sociaux Possibilité d'agression Guichet ouvert - Caisse non protégé Inadapté pour l'accueil des régisseurs	Solution à voir au DUERP(copier le DUERP)
55	CFP-DDFIP Beauvais	03/02/12		Les ampoules des toilettes hommes et femmes du rez-de-chaussée, cote Rue de la Banque, ne fonctionnent plus, ainsi que plusieurs ampoules du couloir principal. Merci de faire le nécessaire.	<u>Ampoules changées</u>

GT registre santé et Sécurité au travail du 03 juillet 2012

N°	Site	Date	Nombre observations identiques	Observations	Réponse de l'administration
56	CFP-DDFIP Beauvais	06/02/12	2	Une alarme sonne au niveau de l'accueil SIP depuis 25mn sans que cela ne suite le moindre émoi. Ne pourrait on pas faire l'économie d'une alarme en cette période de pic d'électricité et accessoirement pour éviter qu'un bip prolonge ne résonne chez les personnes de l'accueil qui ne savent ni a quoi cette alarme sert, ni comment vérifie le pourquoi, ni l'arrêter..... Une alarme signale un problème ou un danger, au bout de combien de temps le SIP doit il être évacué ????? A quoi sert elle sinon a abimer l'audition des agents d'accueil par le son strident et des décibels importantes. Bien vouloir nous répondre rapidement pour savoir que faire.	Intervention d'une entreprise spécialisée
57	CFP de Compiègne	06/02/12		Halte au four micro ondes dans les bureaux	Réponse du Médecin de prévention. En me rapprochant de Mme BONIVAR, déléguée de l'Action Sociale, celle ci me dit que le SIE compiègne Sud a accès au restaurant. Il n'y a pas lieu d'avoir un micro onde dans un bureau
58	CFP de Compiègne	06/02/12		Depuis plusieurs semaines sensation d'yeux secs et gorge irritée des que je passe la porte du bureau ! Forte odeur de poussière !	Analyse de l'air faite RAS
59	CFP de Compiègne	07/02/12		Depuis plusieurs semaines, en arrivant dans le service j'ai les yeux qui piquent et qui pleurent et des démangeaisons sur le visage et les mains. De plus, l'eau du robinet des sanitaires du rez de jardin est jaunâtre et ce depuis plusieurs semaines.	Analyse de l'air faite RAS
60	CFP de Compiègne	08/02/12		très forte odeur de poussière nez,gorge,yeux irrités toux persistante, sécheresse,difficulté a respirer a quand une mesure de la qualité de l air	Analyse de l'air faite RAS
61	CFP-DDFIP BEAUVAIS	12/02/12		Service Recouvrement Produits Divers Depuis que nous avons déménagé, nos bureaux et ne sont plus nettoyés. Les toilettes sont sales et malodorantes. Les sols ne sont pas nettoyés également	Réponse de l'Assistant de Prévention: Sur cette annotation, j'ai appelé Mme VALEYPRIE qui m'a indiqué que la situation n'a pas évolué. Ce problème est-il inscrit sur le carnet de liaison?
62	CFP de Compiègne	14/02/12		une nouvelle fois, pas d'essuie-mains dans les toilettes.	Réponse de l'Assistant de Prévention: la société ONET annonce une livraison ce jour mercredi 15 févr
63	CFP de Senlis	16/02/12		Je trouve que pour la sécurité des personelles et publiques, le hall d'entrée du site de Senlis devient trop chargé de guides-file, banquettes, plantes et panneaux en tout genre... cela est confus pour le public et inadéquate pour un hall de cette taille	M. You: le 24 mai 2012 a fait tout retirer(banquette, ...)
64	CFP de Senlis	17/02/12		registres papiers: Absence de ferme porte et de digicode accès compta, eau chaude pour les lavabos(?), mètres carrés par agent(demande de la norme), manque de sanitaires pendant lestravaux	M. You: fait
65	CFP de Senlis	17/02/12		registres papiers: Depuis le début des travaux, hall d'entrée encombré	M. You: le 24 mai 2012 a fait tout retirer(banquette, ...)
66	CFP de Compiègne	17/02/12		pour faire suite a de nombreuses interrogations des agents concernant l'entrée du personnel par le SIP (entrée qui a vocation a redevenir une sortie de secours) - y aurait il la possibilité de prévoir une entrée du personnel l'année dernière, en utilisant la porte existante (qui ne fonctionne qu'en sortie) raisons :- personnel ayant des difficultés (pour monter des marches et/ou se déplacer -) - intempéries (neige, verglas etc...	Coût trop élevé
67	CFP-DDFIP Beauvais	17/02/12		Depuis plusieurs semaines, de l'eau s'écoule continuellement de la chasse d'eau des WC femmes du 2eme étage (face bureau DIRCOFI): la seule solution étant de fermer le robinet a chaque fois. Quant au robinet du lavabo, il n'y a pas de pression et il ne s'écoule qu'un très faible filet d'eau. Serait-il possible d'y remédier, Svp.	Fait
68	CFP-DDFIP Beauvais	17/02/12		Concernant la prévention des risques automobiles, les edras de l'Oise devraient avoir la possibilité de prendre une chambre d'hotel pour ceux qui le souhaitent .Les avantages sont largement supérieurs à la 10 ene d'euros a déboursé chaque jours, et, c'est une réponse au problème des dangers a conduire sous la neige,Pour avoir eu un accident l'année dernière, deux sorties de routes, et pour avoir passé deux soirs dans la voiture jusqu'à 22 h 00 pour venir travailler l lendemain vers 9 h 30 et repartir vers 16 h 00,j'ai trouvé que c'était une perte de temps inutile, (5 heures de travail en moyenne par jours) et un danger quotidien .Les Fonds sont faciles à trouver, pas de frais de routes, une journée de travail de 7 h 42, nous pouvons dégager des Fonds et du temps pour les collègues qui, ne prennent pas habituellement, les transports en communs car, inadaptés aux horaires de travail. (exemple, pour aller a Compiègne, le bus est à 6 h 59 et 9h 30), donc adapter les horaires de travail en fonction des moyens de transports,	Appréciation au cas par cas
69	CFP de Senlis	21/02/12		Depuis hier matin, nous travaillons dans un bruit assourdissant, les bureaux vibrent et il est tres penible de travailler. Cette situation est oppressante et provoque mal être et mal de tête. De plus, les communications téléphoniques avec les redevables sont tres difficiles. Il serait opportun de faire venir un membre du CHS pour vérifier les niveaux d'amiante dans l'air ambiant. En effet, les locaux ne sont pas a l'abri d'une fissure et l'amiante peut se disséminer dans les bureaux. On peut également se demander si l'ouverture des fenetres ne serait pas contre-indiquée pour la sante du fait de la sortie d'un air vicié des tuyaux d'évacuation donnant sur l'exterieur. De plus, on peut également remarquer qu'une porte de notre couloir donnant sur l'espace interdit n'est pas hermetique (trous dans la porte). Merci de ne pas ignorer cette situation anormale	Plus d'actualité

GT registre santé et Sécurité au travail du 03 juillet 2012

N°	Site	Date	Nombre observations identiques	Observations	Réponse de l'administration
70	CFP-DDFIP Beauvais	23/02/12		J'attire votre attention sur le manque de securite dans le hall del'ex-tTG, pendant la journee. quand Me Gaudichet QUITTE LE HALL POUR TRAVAILLER AU SERVICE CDC, les visiteurs peuvent acceder aux differents services de la direction.	Dans le futur projet, l'accueil sera assuré par la standardiste. Dans l'immédiat, la pose d'une sonnette
71	CFP de Méru	28/02/12		Le ménage des locaux est insuffisant. Les bureaux comme les sanitaires sont de plus en plus sales. Y-a-t-il moyen d'avoir un service de nettoyage digne de ce nom ?	réglé
72	CFP de Méru	28/02/12		Y-a-t-il moyen de supprimer le bac a fleurs situé dans la cellule CSP qui dégage régulièrement des odeurs d'humidité et de moisissure malgré la baie vitrée mise en place ?	Bac à vider
73	CFP-DDFIP Beauvais	05/03/12		bureau 311 la temperature est de 15 degres le radiateur est froid l air passe	Plus d'actualité
74	CFP de Compiègne	09/03/12		IL PLEUT DANS LES TOILETTES DU REZ DE JARDIN COTE GAUCHE	réglé
75	CFP-DDFIP Beauvais	13/03/12		LE DISTRIBUTEUR DE SAVON DES TOILETTES DU FOND DU COULOIR DU 1ER ETAGE DE L AILE PRS/STRATEGIE/PTGC/ETC... EST CASSE DEPUIS QUELQUES JOURS. LE LAVAGE DE MAINS NE PEUT PLUS SE FAIRE DANS DES CONDITIONS D HYGIENE CORRECTES	M. Descamps à M. Carton Bonsoir, Je vous remercie de faire procéder aux mesures correctives permettant de remédier au problème.
76	CFP de Compiègne	13/03/12		UNE DALLE DU PLAFOND DES TOILETTES HOMMES DU REZ DE JARDIN S'EST EFFONDREE ENGENDRANT DES GRAVATS AU SOL ET SUR LE CABINET DE TOILETTES. LES OUVRIERS SONT AU COURANT MAIS NE FERONT RIEN "SANS L'ORDRE DE LEUR CHEF" QU'ILS N'ARRIVENT PAS A JOINDRE. CORDIALEMENT	Plus d'actualité
77	CFP de Creil	15/03/12		Le couloir des archives est envahi d'une tres forte odeur de carburant, emanant vraisemblablement de la tondeuse a gazon, et d'une intensite suffisante pour provoquer un malaise.S'agissant d'un lieu ou un agent est susceptible de se trouver seul, ne pourrait-on faire en sorte qu'il soit suffisamment ventilé pour eviter ce genre de probleme, ou faut-il economiser aussi au detriment de la sante des agents ?	La tondeuse n'a rien à faire dans le couloir, il faut lui trouver un endroit adapté
78	CFP de Méru	16/03/12	3	Dans le secteur SIP SAID THELLE DE MERU, il y a un store qui est completement casse, mon bureau est juste derriere la fenetre, le soleil refilete sur mon ecran, me chauffe le dos et je suis pendant un certain temps sans pouvoir travailler, je demande le remplacement rapide de ce store	Devis à présenter au CHS
79	CFP-DDFIP Beauvais	16/03/12		etat des sanitaires et des toilettes du 2ieme etage. Toilettes "handicapes" le + proche du service recouvrement : local a l'origine sans lumiere naturelle et sans fenetre. Actuellement, sur les 3 points lumineux existants, 1 seul fonctionne. Ambiance glauque. Les wc sont regulierement bouches (2 fois depuis le debut de l'annee); Les bouches d'aeration VMC ont 2 cm de poussiere, je vous laisse juger de leur efficacite pour les odeurs. Les toilettes de la gare du Nord sont plus accueillants. De plus, les toilettes du 2ieme etage (cote gestion publique a cote du local du gardien)proche egalemt du service recouvrement(qui eux ont lumiere et aeration)sont bouches depuis plusieurs semaines et ont ete condammes au lieu d etre repares	Remise en état (BLI)
80	CFP-DDFIP Beauvais	16/03/12		Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Oise, les couloirs du rez-de-jardin de l'ex-TG sont encombrés au-delà du raisonnable depuis plus de 3 mois, voire depuis près de 6 mois pour ce qui concerne les armoires noires (photos jointes). Une grande partie de ces couloirs est empruntée quotidiennement par les collègues de l'aile ex-TG et de la rue Biot pour aller au courrier et à la cantine.Les membres FO du CHS-CT de la DDFIP-60 vous alertent sur le danger occasionné par de tels amoncellements et obstructions : chutes d'objets, difficultés d'évacuation du site pour nos collègues de la compta et de la CMI, risques d'accident du travail (un a d'ailleurs déjà été recensé à ce niveau suite aux encombrements), couloirs rétrécis (on ne passe plus avec un carton dans les mains), impossibilité de faire correctement le ménage dans cette zone... De plus, il est impossible de passer dans le couloir avec un chariot, alors que le rez-de-jardin est une zone de livraison (CMI, ONet etc) et d'évacuations (opérations archives et mises au pilon). Enfin il va sans dire que cela véhicule une image déplorable de notre administration pour les extérieurs qui passent pas là.Nous vous demandons de mettre en œuvre les moyens qui s'imposent pour mettre fin à cette situation qui a déjà beaucoup trop duré	Plus d'actualité

GT registre santé et Sécurité au travail du 03 juillet 2012

N°	Site	Date	Nombre observations identiques	Observations	Réponse de l'administration
81	CFP de Senlis	19/03/12	4	<p>Dans le bureau des controleurs, il fait beaucoup trop chaud (surtout les jours ensoleilles). Sur 4 radiateurs, 3 sont eteints et un fonctionne en continue a la temperature maximale. Ce dernier a son robinet casse. Cette panne a ete signalee a plusieurs reprise et rien n'a ete fait. Ceci a pour consequence : - des douleurs dans les jambes surtout la nuit ce qui nous empeche de dormir correctement - l'obligation d'ouvrir les fenetres ce qui provoque des courants d'air et nous rend malade (donc prelevement de jours de carence si maladie) - un inconfort constant toute la journee au travail Quand pensez-vous mettre un robinet a ce radiateur pour que l'on puisse en moduler la temperature et ameliorer ainsi nos conditions de travail devenues penibles depuis le changement de bureau ?</p>	<p>M. You: Je prends connaissance de votre courriel sur la température et notamment le robinet cassé. En qualité de gestionnaire de l'immeuble, je puis vous apporter les précisions suivantes : Votre zone étant plus exposée au soleil, la régulation de la température est beaucoup plus basse (je l'ai vérifiée moi même en janvier). Quant au thermostat cassé, ce n'est pas le seul dans l'immeuble suite aux travaux et un inventaire a été dressé et un devis demandé. Pour autant, le gardien M. BASLER que vous avez alerté directement est intervenu sur ce radiateur. Il semblerait que ce qu'il a tenté de faire est resté inefficace.Mme LEBOUÇ Chef de service de la Brigade est venue m'exposer le problème ce vendredi 16 mars (pour moi tout était maîtrisé) et devant elle j'ai immédiatement appelé le service Gestion du Site (Mme GOUIER) en lui demandant de voir où en était notre devis. Pour autant, dans l'après midi de vendredi M. BASLER est monté avec un ouvrier plombier qui intervenait sur les travaux du rez de chaussée qui a examiné ledit radiateur et devait voir s'il pouvait trouver un bouchon pour neutraliser le radiateur réponse promise pour ce jour...Tout ceci est en route et complètement suivi mais il y a des contraintes aujourd'hui que l'on doit respecter et que tout à chacun peut comprendre. Alors dire à tout va que "RIEN N'A ETE FAIT" constitue de la pure désinformation.Sachez que la gestion d'un immeuble est une tâche lourde et que je mets toute mon énergie à régler les problèmes, tout comme mon équipe. Sachez également que nous nous sommes toujours tenus à votre disposition pour vous fournir toutes les informations.Au cas présent je continue à suivre ce problème.</p> <p>Mme Lebouc: bonjour</p> <p>Vous avez reçu un message de 4 de mes contrôleurs concernant la gêne occasionnée par le chauffage. En effet, depuis notre déménagement en janvier 2012 (déplacement de deux bureaux au même étage), mes agents constatent des désagréments : chaleurs (ils travaillent en tee shirt), douleurs aux jambes (ne supportent plus d'avoir des bottes...), déshydratation.</p> <p>Il y a dans ce bureau 4 radiateurs, 1 seul n'est pas fermé car nous ne pouvons le faire en l'absence de thermostat</p> <p>J'ai demandé que l'on réinstalle un thermostat afin que l'on puisse à minima fermer ce radiateur. Monsieur You, gestionnaire de Site, a été informé de cette situation. La demande est en cours de traitement.</p> <p>Mes agents ont, dans l'attente, installé des humidificateurs afin d'améliorer la situation, et je leur ai demandé de mesurer la température à différents moments de la journée afin de vérifier si cette sensation était justifiée.</p> <p>La température se situe entre 23 à 28° alors que nous ne sommes pas encore en période estivale.</p> <p>S'il est vrai que ce bureau est situé dans l'aile sud, nous ne comprenons pas pourquoi il fait plus chaud dans celui ci alors que le bureau précédent était également situé côté sud.</p> <p>Le traitement de la demande est donc en cours.</p> <p>Je profite également de l'occasion pour vous signaler que les lignes téléphoniques dans ce même bureau n'ont pas fait l'objet de calefrage (pas d'installation de nouvelle perche permettant de faire passer les lignes entre les bureaux et de cacher les fils). M DESCAMPS a été informé de la situation. Cette demande est également en cours de traitement.</p> <p>La révision du DUERP sera l'occasion de rappeler ces inconvénients.</p>
82	CFP-DDFIP Beauvais	21/03/12		Etat déplorable des toilettes du rez-de-chaussée du 2 rue Molière.Sur le sol,on note les salissures successives (strates).Il manque des consommables (gel WC et désodorisants) car ces WC peuvent aussi être utilisés par la public.Merci de bien vouloir y remédier .	ONET
83	CFP-DDFIP Beauvais	22/03/12		La lunette des WC des services financiers (a cote du lecteur trieur) n'est pas nettoye depuis un tres certain temps	ONET
84	CFP de Clermont	22/03/12	6	suite au basculement de campagne, les ecrans ne sont absolument plus adaptes en terme de resolution et ce malgre des essais de configurations differentes. Lecture penible, caracteres petits . De nouveaux ecrans adaptes sont donc a prévoir. Nos yeux vous en remercient par avance !	Paramétrage fait, renouvellement des écrans en 2013
85	Trésorerie de Clermont Mu	23/03/12		l'eau chaude de notre fontaine à eau ne fonctionne plus. De plus la maintenance de la fontaine(changement de filtre, nettoyage,...)n'a pas été faite depuis 2 ans.	Contrat d'entretien en cours de révision
86	CFP-DDFIP Beauvais	27/03/12		Le 27/03/2012 après-midi, lors de l'exercice d'évacuation, la sirène d'alerte n'a pas été entendue dans le service France Domaine comme lors des précédents exercices. Portes et fenêtres fermées, elle est inaudible.	Installation refaite dans le cadre des travaux
87	CFP-DDFIP Beauvais	28/03/12		Le systeme d'alarme incendie ne fonctionne pas aux Services Financiers	Installation refaite dans le cadre des travaux
88	CFP-DDFIP Beauvais	29/03/12		Etat des sanitaires du rez e chaussée de la DDFIP 2 rue Moliere cote GP tout a fait consternant aussi bien ceux de CDC-DFT que ceux communs aux Domaines et a la Depense + redevance. il faudrait revoir les heures de menage	ONET

GT registre santé et Sécurité au travail du 03 juillet 2012

N°	Site	Date	Nombre observations identiques	Observations	Réponse de l'administration
89	CFP-DDFIP Beauvais	10/04/12		Absence d'éclairage dans les toilettes des femmes du 3eme étage depuis vendredi dernier	réglé
90	CFP de Beauvais	13/05/12	9	registres papiers: problème de ménage, demande de gel hydroalcoolique, plus de stylos pour les contribuables, imprimantes souvent panne	Gestion de site
91	Trésorerie de froissy	21/05/12	2	plus de chauffage depuis plus d'un mois(panne de fuel et pas de livraison)est-ce normal	réglé
92	CFP de Compiègne	24/05/12		Des travaux sont en cours au rez de jardin de l'immeuble - aucune information agent sur le sujet "bruit, circulation ouvriers/usagers/agents"	Plus d'actualité
93	CFP de Méru	29/05/12		LE JARDIN SITUE AU 1ER SOUS SOL FACE A LA SALLE REPAS N EST PAS ENTRETEENU, LES HERBES SONT HAUTES D AU MOINS 80 CM ET UNE MULTITUDE D INSECTES Y SONT CACHES. Un nettoyage par débroussaillage s'impose	M. Furic informe que l'herbe a été tondue ce matin(03 juillet) dans le jardin du CFP de Méru
94	CFP-DDFIP Beauvais	30/05/12		PAS DE MENAGE DEPUIS LE 24/05 IMAGINEZ LES POUBELLES ET LES SANITAIRES DE PLUS AVEC CETTE CHALEUR !!!!!	réglé
95	CFP-DDFIP Beauvais	30/05/12		Aucun nettoyage depuis jeudi soir, tant au niveau des bureaux que des sanitaires...	réglé
96	Paierie dép	31/05/12		registres papiers: demande de changement de code sécurité, tube néons HS, fils électriques qui traînent	Code de sécurité (contacter le chef de service)
97	Trésorerie Méru Mu	31/05/12		registres papiers: problème de nettoyage dans l'escalier, de stores, écrans et claviers sales	Gestion de site
98	Trésorerie Clermont CHI	01/06/12		registres papiers: Boîte aux lettres détériorée, dalles plafond manquantes, radiateur descollé	boîte aux lettres, dalles, radiateur--> BLI.
99	Trésorerie de Liancourt	11/06/12	3	DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES L UN DES DEUX TOILETTES NE FONCTIONNE PLUS EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIEME, IL N Y A PLUS DE LUNETTE DES MESSAGES ONT ETE ENVOYES A LA DDFOP LOGISTIQUE RESTES SANS REPONSE	BLI
100	CFP-DDFIP Beauvais	18/06/12		Une personne s'est présentée dans les bureaux du service produits divers alors que ces bureaux ne sont pas ouverts au public. Le personnel intervient sur des cas de contentieux parfois délicats, il n'est pas normal que leur sécurité ne soit pas mieux assurée. Une restriction d'accès et de circulation devrait être prévue pour pallier ce genre d'évènement. L'accès des locaux de la DDFIP par le SIP devrait être mieux control	Fermeture éventuelle des bureaux à clé. Panneaux d'interdiction d'entrer pourront être fournis par BLI
101	CFP de Compiègne	19/06/12	2	les toilettes du rez de jardin sont de plus en plus insalubres il faut préciser que les toilettes du 1er étage sont fermées, que les toilettes du rez de chaussée ne sont pas accessibles a tous(cartes et codes) de ce fait tous les services de l'immeuble hormis le SIP utilisent des toilettes du rez de jardin , l'odeur y est epouvantable, un seul des deux wc est pourvu d'un abattant De plus , au service de l'enregistrement , l'odeur , surtout en arrivant le matin est insupportable car nous sommes en face de la porte des wc , et dans le meme couloir la plinthe (signalée maintes fois) tombe en pourriture	Etape transitoire compte-tenu des travaux. Nettoyage--> gestionnaire de site, plinthe-->travaux de menuiserie prévus