

Compte-rendu de la visite de la FS du 19 octobre 2023 du Bâtiment du courrier et le local technique de la cité administrative de Colmar

Liste des participants :

- CFDT : Olivier COTTON
- CFTC : Vincent GEILLER
- FO : Christophe VOGEL
- Solidaires : Véronique ANSEL et Jocelyne FERRER
- CGT : Jean-Marc MICHALAK
- Acteurs de prévention : Mounir EL MNAOUER, Valérie SECLIER et Stéphanie VEBRET

Services visités :

- local courrier au bâtiment N
- local des agents techniques au bâtiment Q

I – le local courrier au bâtiment N :

Information complémentaire au compte-rendu de la visite :

Après la visite de la FS, le local courrier a été réaménagé et réorganisé par la BLIC, avec le retrait d'étagères, ce qui a permis un gain d'espace important et à présent, il convient aux deux agents qui y travaillent.

L'AP l'a constaté la semaine du 6 novembre et les deux agents lui ont indiqué qu'ils étaient satisfaits de ces aménagements.

Les photos après réaménagement sont en annexe.

Le local mesure 36 m² (vu sur le plan). Deux agents travaillent dans ce local, soit ensemble, soit à tour de rôle. Il peut y avoir un 3ème agent de la BLIC qui participe également, en cas d'absence des autres. Ils affranchissent tout le courrier de la DDFIP et de la DIRCOFI.

Le matin de la visite, il y avait un chariot de courrier. Les agents ont indiqué qu'il pouvait parfois y en avoir deux ou trois.

Situation au 19 octobre 2023	Situation au 10 novembre 2023
Local très encombré, absence d'espace de stockage	Le nouvel aménagement permet de ranger – grand espace libre au centre
Besoin d'un espace plus grand pour mettre les sacoches	Espace adapté
Les agents se cognent aux coins de table	Risque supprimé avec le nouvel aménagement
Pas de vestiaire : les agents mettent leurs manteaux sur une caisse courrier	Idem : prévoir deux porte-manteaux à fixer au mur
Encombrement au dessus des armoires (produits pour la machine à affranchir)	Il n'y a plus rien au-dessus des armoires.
Couloir étroit de 62 cm	Avec le réaménagement, le couloir a été élargi
Les agents n'ont pas de place pour s'asseoir	Il y a de la place pour s'asseoir
Peu de lumière du jour	Avec le nouvel aménagement, les agents ne s'en plaignent plus
Les agents souhaitent un casque anti-bruit (prévoir la fourniture de 3 casques)	Vu le 14/11 : l'agent a retrouvé un casque anti-bruit neuf qui lui avait déjà été fourni
Les agents n'ont pas de téléphone	idem
2 toilettes mixtes – celui de droite est encombré par du matériel (aspirateur, produits)	Non vu le 10/11
Le 19/10, les agents ont indiqué qu'ils ne se sentaient pas bien dans cet environnement de travail	L'AP est passée plusieurs fois en novembre et les deux agents lui ont indiqué qu'ils se sentaient à présent bien dans ce local (« aussi bien qu'à Bruat »)
Cables par terre	Risque supprimé avec le nouvel aménagement
Charge de travail très importante, dont l'ouverture du courrier (sauf PRS) qui prend 1 heure 30 voire 2 heures.	Charge mieux répartie depuis la reprise d'un des agents après son arrêt de travail. Un des agents a indiqué à l'AP qu'il préférerait avoir une journée bien occupée que le contraire et que la charge lui convenait.
Le mardi et le jeudi, un agent doit être présent à 7 heures quand le prestataire qui amène les sacoches arrive (pour le soir : 17 heures au plus tard)	Un des deux agents a indiqué à l'AP qu'il était très matinal et qu'il arrivait systématiquement très tôt donc cela n'est pas une contrainte pour lui

Information complémentaire de la Direction : une réflexion est en cours pour améliorer encore davantage l'installation des agents (poursuite du réaménagement du local, en liaison avec la Préfecture et fourniture de matériel plus ergonomique, en liaison avec l'AP).

II – le local des agents techniques au bâtiment Q :

Le Bâtiment Q abrite l'atelier des agents techniques ainsi qu'un espace bureau et un toilette.

Des travaux sont prévus en 2024 pour refaire le toit car il y a des infiltrations. Les agents techniques ont indiqué qu'ils feraient les travaux de rénovation après la réfection du toit.

La présence d'amiante dans les tôles a été signalée. Il est prévu de les enlever.

Au jour de la visite, l'atelier est encombré de nombreux mobiliers (restes de Bercy Innov).

Les agents de l'équipe technique indiquent qu'ils sont bien équipés et bien installés. Ils ont précisé qu'ils sont très peu présents dans ces locaux car ils travaillent la majeure partie du temps sur le terrain.

Le personnel de ménage ne passe pas dans ce bâtiment mais les agents techniques ont indiqué qu'il n'y avait pas de besoin.