

Le 12 juillet 2012, la DRESG a été avisée par le service exploitation maintenance du secrétariat général, gestionnaire de l'immeuble 10 rue du centre à Noisy le Grand de " désordres sur les façades extérieures du bâtiment relatifs à des ruptures au niveau des angles des panneaux de bardage gris au droit des vis de fixation " termes pudiques pour dire que notre bâtiment part en miettes. Le secrétariat général a mis en oeuvre une " protection " symbolique (barrières métalliques et rubalise ) immédiate à la périphérie de l'immeuble et notamment côté rue du centre pour parer aux risques éventuels de chutes de fragments de panneaux de bardage.

Les CHS CT 93 et le CHS CT central ont été informés de ces désordres par le secrétariat général.

Suite à la demande du secrétariat général, le propriétaire bailleur de l'immeuble ( la société SEMIIC Promotion ) a d'ores et déjà entrepris les démarches visant à mettre en place des mesures de protection complémentaire (éventail périphérique) dans les prochains jours, à opérer un diagnostic des désordres. Celui-ci a également mis en oeuvre la garantie décennale (dommage ouvrages).

A notre demande nous avons été reçus le 31 juillet par le Directeur assistant chargé du Pôle Pilotage et Ressources de la DRESG qui a été réactif sur ce problème afin de préserver au mieux la sécurité des personnels et des usagers . Celui a pris l'engagement de communiquer chaque fois qu'un nouvel événement interviendrait.

Bien entendu, nous restons à votre disposition pour toutes précisions complémentaires.

Josette Béziade 01.57.33.82.46, Pôle Contrôle Expertise, Bureau 1214 aile nord  
Daniel Le Metayer 01.57.33.86.65 , Division des particuliers et du contrôle fiscal, Bureau 4109 aile nord  
Philippe Flohr 01.57.33.86.11 , Service des Retraites, Bureau 6734 aile sud

**" De votre côté, à vos côtés "**